

「過去の地域課題（実施調整）の 対応結果」について

【甲子地域会議】

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	R1-3	課題日時	令和元年8月28日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	唄貝町内会
課題項目	(唄貝地区) 唄貝集会所の修繕【新規】		
課題内容	<p>当該集会所は、昭和58年3月に建設され36年が経過している。この間、特に修繕等の手は加えられていないが、屋根の傷みが心配されるため平成26年と平成29年に地域会議予算を活用し町内会が屋根の塗替作業を行った。その際、作業に協力して頂いた業者からトタンも大分傷んでいるので早めの葺替えをした方が良いとの提言があったことから対応願いたい。</p>		
課題場所住所	甲子町第2地割232-14		
課題場所 写真又は地図	 		

2. 市担当課記入欄

担当課名	生活環境課	担当者名	川上
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	<ul style="list-style-type: none"> ・市集会所の改修について毎年予算要求し、一定の予算の中で緊急を要するもの等、優先度の高いものから対応しているところです。予算確保に努めます。 ・平成28年度に雨樋等を修理。 		
処理対応経過			

処理区分	①実 施	②実施調整	③実施困難
対応結果	<p>令和元年11月14日現地確認（菊池町内会長ヒアリング）</p> <p>①第1希望 施設の建替え→直ぐ対応できないことを説明し、了承</p> <p>②第2希望 漏電等の電気系統の点検→令和3年2月修繕済</p> <p>③第3希望 屋根の葺替え（緊急を要するものではない）→市集会所の改修について毎年予算要求し、一定の予算の中で緊急を要するもの等、優先度の高いものから対応しているところです。予算確保に努めます。</p>		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	R1-6	課題日時	令和元年8月28日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	大畑町内会
課題項目	(大畑地区) 用水路(素掘り)の改修【新規】		
課題内容	<p>地域内の素掘り水路には、道路側溝からの雨水のほか生活排水も流されているが、夏期になると草が生い茂り、流れが淀むとともに滞留し臭気を発している。また、大雨が降ると周辺の宅地(駐車場)が浸水することから水が溢れずに流れるよう改修してほしい。</p>		
課題場所住所	甲子町第8地割内(大畑地区)		
課題場所 写真又は地図	  		

2. 市担当課記入欄

担当課名	水産農林課	担当者名	前川
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	<p>・改修が必要な農業用施設は市内にも数多くあることから、限られた財源の中で緊急性を考慮しつつ、優先順位を定めながら対応していきます。(農林課)</p>		
処理対応経過			

処理区分	<input checked="" type="checkbox"/> ①実 施	<input type="checkbox"/> ②実施調整	<input type="checkbox"/> ③実施困難
対応結果	令和3年度に水路の維持補修を実施済です。		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	R1-8	課題日時	令和元年8月28日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	大畑町内会
課題項目	(大畑地区) 甲子林業センター屋根の防水塗装補修【新規】		
課題内容	令和元年7月、大掃除で屋根の掃除を行ったところ、一部防水塗装の剥がれを発見。屋内を確認したところ雨漏りしている様子が伺われたことから、被害が拡大する前に早急な対応をお願いしたい。		
課題場所住所	甲子町第9地割34-4		

課題場所
写真又は地図



2. 市担当課記入欄

担当課名	水産農林課	担当者名	清藤
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	・雨漏りの状況は確認しています。改修費用等を含め専門業者に確認いただき、実施に向け調整していきます。		
処理対応経過			
処理区分	①実施	②実施調整	③実施困難
対応結果	令和6年度に実施予定です。		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	R1-10	課題日時	令和元年8月28日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	大松町内会
課題項目	(大松地区) 石灰山沢砂防ダムの浚渫【継続】		
課題内容	<p>当該砂防ダムは、土砂の堆積によりダムとしての機能が損なわれている状況です。また、3箇所構成されている中間点には、ほとんど手付かずの杉林があることから倒木によりダム機能を阻害することも懸念されます。</p> <p>過去には、ダムから溢れた水がダムの脇から民家のある区域に流れ込んだこともあり、地域住民は大雨の度に大きな不安を抱えていることから、被害の拡大を未然に防止するためにもダムの機能回復を図って頂きたい。</p> <p>【参考 29年度対応方針】砂防堰堤は、土石流発生時に下流への土石や倒木の流出を抑止するとともに、土砂等の堆積による溪床勾配の緩和により、洪水時の緩勾配区間での一時的堆砂による流出土砂の調節、溪床部の不安定土砂の固定や山脚を固定して山地の崩壊を未然に防ぐことを目的としていることから、堆積土砂の除去が適切でない場合もあります。</p> <p>このため、異常な堆砂により下流への被害が予測される場合などにおいて、必要性や緊急性を考慮して、除石等を実施しています。</p> <p>今後、管内の施設点検を行うこととしており、状況を把握し、地元の皆様の意見を頂きながら、対応について検討していきます。(県振興局土木部河川港湾課)</p>		
課題場所住所	甲子町第3地割内		
課題場所写真又は地図			

2. 市担当課記入欄

担当課名	建設課	担当者名	瀬戸
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ 砂防堰堤は、土石流発生時に下流への土石や倒木の流出を抑止するとともに、土砂等の堆積による溪床勾配の緩和により、洪水時の緩勾配区間での一時的堆砂による流出土砂の調節、溪床部の不安定土砂の固定や山脚を固定して山地の崩壊を未然に防ぐことを目的としていることから、堆積土砂の除去が適切でない場合もあります。 ・ このため、異常な堆砂により下流への被害が予測される場合などにおいて、必要性や緊急性を考慮して、除石等を実施しています。 ・ 今後、管内の施設点検を行うこととしており、状況を把握し、地元の皆様の意見を 		

	頂きながら、対応について検討していきます。(県振興局土木部河川港湾課)		
処理対応経過			
処理区分	①実 施	②実施調整	③実施困難
対応結果	<p>【振興局農林部】 R1年10月末に実施済みです。 なお、土砂がたまって、溪床勾配が緩やかになることで流速が落ち、土砂流出が抑制されるとの考えであるため、今後も施設状況を確認しつつ適切に維持管理してまいります。</p>		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	R1-12	課題日時	令和元年8月28日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	甲子地区全域
課題項目	(甲子町全域) 河川の修繕及び管理【継続】		
課題内容	<p>甲子地区内の流域では堤防が整備されていない箇所が多くあることから早期の整備をお願いしたい。</p> <p>さらに、中流から上流にかけては水際まで大木が生い茂っていることから非常に見通しが悪く、場所によっては獣の住処になっているようにも見受けられる。大雨時に川が増水すると大木が水に浸かることから、根の周りの土が流され倒木の恐れがある。強風と相まって木が倒れると橋脚等に引っかかり川の水がせき止められ2次災害に繋がる恐れがあることから、適切な管理をお願いしたい。</p> <p>【参考昨年度回答】「②実施調整」甲子川については平成28年台風10号後に流下能力の検証を行っており、流下能力が不足する区間については、河道掘削等の対策を行っていくこととしている。また、立木については、日頃から行っている河川パトロール等を通じて河川状況を把握し、地元の皆様の意見も頂きながら、日常の維持管理・今後の対応について検討していきたい。(県振興局土木部河川港湾課)</p> <p>岩手県に対し、甲子川の河川復旧や土砂撤去等について引き続き要望します。(建設課)</p>		
課題場所住所	地域内全域（甲子川中流～上流）		
課題場所写真又は地図	 		

2. 市担当課記入欄

担当課名	建設課、沿岸広域振興局	担当者名	瀬戸
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	<ul style="list-style-type: none"> 甲子川については平成28年台風10号後に流下能力の検証を行っており、流下能力が不足する区間については、河道掘削等の対策を行っていくこととしている。 また、立木については、日頃から行っている河川パトロール等を通じて河川状況を把握し、地元の皆様の意見も頂きながら、日常の維持管理・今後の対応について検討していきたい。(県振興局土木部河川港湾課) 岩手県に対し、甲子川の河川復旧や土砂撤去等について引き続き要望します。(建設課) 		
処理対応経過			

処理区分	①実 施	②実施調整	③実施困難
対応結果	【振興局土木部】 下流域より順次実施中です。		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	1	課題日時	令和 2年 7月 27日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	大畑町内会
課題項目	(大畑地区) 河川の浚渫について 【新規・継続】		
課題内容	国道283号線の橋架となっている、種が沢の川底が今年の台風19号の影響により土砂が堆積しており、大雨時に国道への浸水の恐れがあるため、川底の浚渫をお願いしたい。		
課題場所住所	甲子町第8地割、第9地割 283号線橋架下		
課題場所 写真又は地図	 		

2. 市担当課記入欄

担当課名	建設課	担当者名	瀬戸
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	市内における優先度、緊急性を勘案しながら調整してまいります。		
処理対応経過			
処理区分	①実施	②実施調整	③実施困難
対応結果	実施済みです。		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	2	課題日時	令和 2年 7月 27日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	大松町内会
課題項目	（大松地区）大松児童遊園車両止め柵の増設及びフェンス補修について【新規】		
課題内容	<p>現在設置してある車両止めについて、設置範囲が短く横を通り抜けて駐車したり通過したりする車両が見受けられる。特に園内に駐車車両があると児童の利用に支障をきたしていることから、車両が進入出来ないような対策をしていただきたい。</p> <p>また、設置されているフェンス金網が腐食により穴が開き箇所が多数出ている。児童がボール遊びしてる際に、ボールが穴あき箇所から国道に出る場合があり、出たボールを児童が取りに行く際、国道に飛び出す可能性があり危険であることから、フェンス金網の補修をお願いしたい。</p>		
課題場所住所	甲子町第3地割地内 大松児童遊園		
課題場所 写真又は地図	    		

2. 市担当課記入欄

担当課名	子ども課	担当者名	菊池
処理区分設定	①実 施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	児童が安全に利用出来、地域活動がしやすい施設となるよう、車両止めの設置場所等を地元と協議し、整備方法の検討を進めていく。		
処理対応経過			
処理区分	①実 施	②実施調整	③実施困難
対応結果	令和4年2月にフェンス補修及び車止め改修を実施しています。		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	3	課題日時	令和2年7月27日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	大畑団地自治会
課題項目	(大畑団地地区) 市道坪内鍋倉線法面の土砂流出防止について 【新規】		
課題内容	大雨の際、法面の土砂が崩れて側溝に落下するが、蓋がないため側溝が詰まり、水と落葉が道路に流出し、車両の通行に支障をきたす場合があり、特に冬期間には流出した水が凍結し危険である。		
課題場所住所	甲子町第9地割地内（市道坪内鍋倉線北側法面）		
課題場所 写真又は地図	  		

2. 市担当課記入欄

担当課名	建設課	担当者名	瀬戸
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	側溝の詰まりについては、道路パトロールにて維持管理を強化し、市内各所で不要となった蓋板の再利用を含め、安全確保に努めてまいります。		
処理対応経過			
処理区分	①実施	②実施調整	③実施困難
対応結果	実施済みです。		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	4	課題日時	令和2年7月27日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	洞関町内会
課題項目	(洞関地区) ゲートボール場の使用目的変更と改修 【継続】		
課題内容	<p>洞関コミセン付近に市が整備したゲートボール場があるが、ゲートボール会員が減少したことにより現在はゲートボール場として使用されていない。普段の維持管理は実質町内会が行っていることから、多くの方に開放できるよう多目的に使える運動場として改修（段差解消）して頂きたい。</p> <p>【R1都市計画課回答:実施調整】市内の老朽化した公園施設の改修等もあることから、優先順位により実施を検討して参ります。</p>		
課題場所住所	甲子町第5地割内 洞関コミセン付近		
課題場所 写真又は地図	 		

2. 市担当課記入欄

担当課名	都市計画課	担当者名	佐藤
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	市内の老朽化した公園施設の改修等もあることから、優先順位により実施を検討して参ります。		
処理区分	①実施	②実施調整	③実施困難
対応結果	令和4年度に地域と協議をし、段差の解消等改修は困難であるが、草刈り等維持管理は都市計画課が行うことのでした承している。		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	6	課題日時	令和 2年 7月 27日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	一の渡町内会
課題項目	（一の渡地区）河川脇法面の復旧について 【新規・継続】		
課題内容	令和2年4月に発生した、風雨と洪水により一の渡沢の河川脇で倒木。倒木は市により切断し処理対応されたが、法面が崩れたままになっていることから復旧処理していただきたい。		
課題場所住所	甲子町第4地割74番地藤井宅向		
課題場所 写真又は地図	 		

2. 市担当課記入欄

担当課名	建設課	担当者名	瀬戸
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	法面復旧処理について、市内における優先度、緊急性を勘案しながら修繕実施について調整いたします。		
処理対応経過			
処理区分	①実施	②実施調整	③実施困難
対応結果	R6年度実施予定です。		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	7	課題日時	令和 2年 7月 27日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	洞関町内会
課題項目	(洞関地区) 用水路の修理について 【新規・継続】		
課題内容	当該地周辺の34件で生活雑排水の放流先としている用水路について、この水路が石積みの用水路で流れが良くないため、十数年前から悪臭などの問題が発生していることから修理してほしい。		
課題場所住所	甲子町第6地割139番地（藤井宅）及び甲子町第6地割140番地5（川崎宅）		
課題場所 写真又は地図			

2. 市担当課記入欄

担当課名	農林課	担当者名	川村
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	水路の流れ、悪臭対策については、現場の確認及び周辺住民の声を直接伺い、原因の追求に努めます。また、水路の改修につきましては、周辺住民との協議を行ないながら、今後の対応を検討してまいります。		
処理対応経過			
処理区分	①実施	②実施調整	③実施困難
対応結果	令和4年度に水路の維持補修を実施済です。		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	1 2	課題日時	令和 2年 7月 27日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	大畑町内会
課題項目	(大畑地区) 冠水対策について 【新規・継続】		
課題内容	<p>市道鉄工団地線の暗渠（甲子町9-171-26前田宅そば）が大雨時に冠水し通行に支障をきたしている。</p> <p>※5年前、グレーチングのガタつきによる騒音があるため、暗渠にした経過あり。</p>		
課題場所住所	甲子町第9地割171番地26 前田宅そば		
課題場所 写真又は地図			

2. 市担当課記入欄

担当課名	建設課	担当者名	瀬戸
処理区分設定	①実 施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	抜本的な改修について早期の実施は困難ですが、暗渠部に滞水が見られたことから、暗渠部の清掃を令和2年度に実施いたします。		
処理対応経過			
処理区分	①実 施	②実施調整	③実施困難
対応結果	実施済みです。		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	15	課題日時	令和 2年 7月 27日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	大橋町内会
課題項目	(大橋地区) 路盤の穴及びガードレール破損補修について 【新規・継続】		
課題内容	<p>① JR大橋駅前広場のアスファルト路盤に多数の穴ぼこが出来ており、降雨時に水が溜まるので対策をお願いしたい。</p> <p>② 市道に隣接するJR大橋駅前広場内にあるガードパイプの端が破損しているため補修をお願いしたい。</p>		
課題場所住所	甲子町第1地割 大橋駅前広場		
課題場所 写真又は地図	 		

2. 市担当課記入欄

担当課名	甲子生活応援センター	担当者名	立石
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	令和3年度に地域会議交付金を活用して対応します。		
処理対応経過			
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
対応結果	<p>JR大橋駅前広場のアスファルト路盤については、令和3年度の甲子地域会議環境整備事業において補修済となっています。</p> <p>また、ガードパイプについては、令和4年度に補修済となっています。</p>		

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	8	課題日時	令和 3年 6月 30日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	洞関町内会
課題項目	「釜石」地名発祥地への立て札と歩道の整備 【新規】		
課題内容	<p>釜石の地名発祥地とされている、大きな石のある場所に、立て札や歩道を整備していただきたい。</p> <p>※釜石の地名は、アイヌ語のクマ、ウシ平岩のあるところというのがその語源であると言われ、水辺や川の中に平たい岩があり、魚が沢山集まる場所に名付けた地名であると伝承されている。</p>		
課題場所住所	甲子町第5地割14-1ビレッジハウス2号棟の南側		
課題場所 写真又は地図			


2. 市担当課記入欄

担当課名	文化振興課	担当者名	手塚
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	<p>「釜石石」は、甲子川内に所在しており、河川管理者である岩手県に確認したところ歩道整備は管理上難しいとの回答を得ています。また、隣接する土地は民地であることもあり、調整が困難であると思われます。なお、案内板の設置については文化財保護審議会の調査結果を踏まえて検討いたします。</p>		

処理対応経過	
処理区分	<input checked="" type="checkbox"/> ①実 施 <input type="checkbox"/> ②実施調整 <input checked="" type="checkbox"/> ③実施困難
対応結果	<p>甲子川の「釜石」を周知するため、令和5年10月に案内看板を設置しました。 また、遊歩道整備については、当初の処理対応方針に記載のとおり実施困難となっています。</p>

地域課題（要望）カルテ

1. 地域会議記入欄

地区№	9	課題日時	令和 3年 6月 22日
地域会議名	甲子地域会議	町内会名	大松町内会
課題項目	廃建物の解体撤去 【新規】		
課題内容	所有者不明の廃建物の破損が著しく、強風が吹くと周囲に破片が飛散し危険な状況である。 所有者の特定と建物の解体、撤去を速やかに進めていただきたい。		
課題場所住所	甲子町第3地割11-1		
課題場所 写真又は地図			

2. 市担当課記入欄

担当課名	生活環境課	担当者名	川上
処理区分設定	①実施	②実施調整	③実施困難
処理対応方針	当該物件は平成30年度から特定空家等候補物件として、経過観察を行うとともに、所有者の確認を進めています。今年3月に実施した空家等物件調査では「前回調査結果から、建物の著しい劣化進行は見受けられないが、柱等構造部位・外壁欠如により、風雨による腐朽等の進行が懸念される」との結果になったことから、応急措置の実施や特定空き家認定について、検討していきます。		

処理対応経過	
処理区分	①実 施 ②実施調整 ③実施困難
対応結果	令和4年5月特定空家等に認定し、同年9月略式代執行により除却済です。